



GREAT-TOOLS.RENT

Bestandsliste 321413/0001

Stumpfschweißgerät Ø20-110mm ROWELD P110

1	ST	Grundmaschine ohne Grundspannbacken
2	ST	-Grundspannbacken 110mm Rohr / Rohr
1	ST	Grundspannbacken 110mm Rohr / Rohr Fitti
1	ST	Heizelement 230 V
1	ST	Hobel manuel
1	ST	Innensechskantschlüssel SW6
1	ST	Innensechskantschlüssel SW8
2	ST	Sechskantmutter M10 DIN934
1	ST	Tischklemmstück
2	ST	U- Scheibe A10.5 DIN125 VZ
2	ST	Zylinderschraube M8 x 35mm
1	SZ	703214/0229 Ersatzmesser Roweld P110 Nr.55152
4	ST	Red. Spanneinsatz D= 20mm Breit
2	ST	Red. Spanneinsatz D= 20mm Fitting
4	ST	Red. Spanneinsatz D= 25mm Breit
2	ST	Red. Spanneinsatz D= 25mm Fitting
4	ST	Red. Spanneinsatz D= 32mm Breit
2	ST	Red. Spanneinsatz D= 32mm Fitting
4	ST	Red. Spanneinsatz D= 40mm Breit
2	ST	Red. Spanneinsatz D= 40mm Fitting
4	ST	Red. Spanneinsatz D= 50mm Breit
2	ST	Red. Spanneinsatz D= 50mm Fitting
4	ST	Red. Spanneinsatz D= 56mm Breit
2	ST	Red. Spanneinsatz D= 56mm Fitting
4	ST	Red. Spanneinsatz D=63mm Breit
2	ST	Spanneinsatz D= 63mm Fitting
4	ST	Red. Spanneinsatz D= 75mm Brei
2	ST	Red. Spanneinsatz D= 75mm Fitting
4	ST	-Red. Spanneinsatz D= 90mm Breit
2	ST	Red. Spanneinsatz D= 90mm Fitting
4	ST	Red. Spanneinsatz D=63mm Breit
2	ST	Red. Spanneinsatz D= 90mm Fitting
1	ST	Bedienungsanleitung

Positionen: 33
