


361014/0026
Theodolit 30x/Pentax ETH20F mit Stativ



ETH - 20 F

312293

Inv.-Nr. 810 - 1


5 0201003

PENTAX

(S1) S/N:

ELEKTRONISCHER
THEODOLOT
ETH - Serie


ETH/20F



Selbstverständlich steht Ihnen neben unseren
Fachhandelspartnern auch der Service in unserer
Hamburger Vertretung zur Verfügung

PENTAX-Handelsges.mbh
Industrie-Division VERMESSUNG
Julius-Vosseler-Str. 104
22527 Hamburg
040/561 92-170/109
040/560 42 13

ASAHI PRECISION CO., LTD.



Allgemeines

2.1. Aus- u. Einpacken


Auspicken:
Beim Öffnen der beiden Schlösser jeweils den kleinen Sicherungsschiel nach unten drücken, ansonsten läßt sich das Schloß nicht öffnen.



-2-


2.2. Batterien einlegen

- Batteriefach abnehmen durch drücken des Knopfes am oberen Ende
- Batterien einlegen, wie im an der Innenseite des Faches vor-gezeichnet auf die richtige Polariät achten!
- Typ der zu verwendenden Batterien:
4 Stück Mignon-Zellen, 1,5 Volt, Typ AA
- Batteriefach wieder einsetzen und auf vollständiges Einrasten der Verriegelung achten



Vorsicht:

- Achten Sie auf das richtige Einsetzen der Batterien (+ und - nicht verwechseln)
- Sie können auch wiederaufladbare Batterien verwenden
(4 Stück Mignon-Zellen, 1,2 Volt, Typ AA)
- Nur Batterien gleichen Typs verwenden
- Einweg- u. wiederaufladbare Batterien nicht kombinieren
- Verwenden Sie keine Batterien mit stark unterschiedlichen Ladezuständen
- Vor Entnahme bzw. Einsetzen des Batteriefachs ist das Gerät immer auszuschalten!



Einpacken:

- Fernrohr horizontal stellen und Klemmschraube für Vertikal-kreis leicht anziehen.
- Der gelbe Punkt am Dreifuß und an der Fernrohrhalterung muß jeweils nach oben zeigen.
- Behälterdeckel schließen und die beiden Schlosser einrasten

-3-

- 4 -

2.3. Weitere Hinweise

Arbeits- bzw. Lagertemperatur:

Maximal -20°C bis +50°C

Werden diese Werte überschritten,
so kann es zur Beeinträchtigung
der ordnungsgemäßen Funktion des
Gerätes kommen.

Bei extremen Unterschieden zwischen Lager-
und Arbeitstemperatur, Gerät zuerst aus dem Behälter
nehmen und Umgebungstemperatur annehmen lassen.

Aufbewahren des Gerätes nur an Orten, die keine
hohe Luftfeuchtigkeit, bzw. starke Staubkonzenta-
tion aufweisen.

Vorsicht:

- Gerät in nassem Zustand nicht im verschlossenen Behälter lagern,
sondern
- Behälter öffnen, so daß das Gerät abtrocknen kann!

Transport:

Gerät nur im Behälter transportieren und dabei
keinen stärkeren Stoßen bzw. ständiger Vibration
aussetzen.

Wartung und Reparatur:

Sorgen Sie für regelmäßige Wartung und versuchen Sie nicht,
Reparaturen selbst auszuführen. Überlassen Sie dies Ihrem
zuständigen Servicebetrieb !


- 5 -

2.4. Standardausrüstung

	Instrument (mit Objektivschutzkappe)	1
	Behälter	1
	Werkzeug Set (Reinigungsbürste, 2 Schraubendreher, Sextakkant-Schlüssel, 2 Justiermadeln)	1
	Schnurlot-Set	1
	Sonnenblende	1
	Silicontuch	1
	Regenschutzhülle	1
	Batterie (Mignon 1,5 V, Typ AA)	4
	Bedienungsanleitung	

2.5. Zubehör (nicht im Lieferumfang)

Stativ (Holz oder Aluminium)	
Zenitokular (SB-9)	
Okularprisma (SP-9)	
Kompaß (SC-7)	
Schnurgerüsklemme (Aluminium)	



-12-


Beleuchtung des Displays



Nach Betätigung der Taste ist das Display beleuchtet. Drücken Sie die Taste abermals, so schalten Sie die Beleuchtung wieder aus.

Falls Sie das Ausschalten versäumen, erleuchtet die Beleuchtung nach Ablauf einer Minute automatisch.

Gleichzeitig wird dabei auch noch die Strichplatte im Fernrohr beleuchtet. Den dafür optimalen Kontrast können Sie mit dem kleinen Hebel neben dem Zielkollimator durch Hin- u. Herschieben einstellen.



-13-


3.4. Interne Funktion

Signalton beim Viertelkreis


Bei der Horizontal-Winkelmesseung erönt der Signalton bei einem Erreichen der Werte 0, 90, 180 und 279° bzw. bei 0, 100, 200 und 300 GON.

Das Signal beginnt 2x (0,02 GON) vor dem jeweiligen Wert (entspricht ca. 32mm/100m) und wird beendet bei 50cc (0,0050 GON) vor dem jeweiligen Wert.

0 GON
0°



200 GON
180°




Diese Funktion kann, wenn gewünscht, abgeschaltet werden
(siehe Seite 25)

3. Display und Tasten funktionieren

3.1. Display

Anzeige Vertikalwinkel

3.2 Funktion der Bedienäste



卷之三

Beliebige Display ein/Aus

Vertikaltreisanzeige ein
Umschalten auf %-Anzeige

10

卷之三

卷之三

31. Bishnu

Anzeige Vertikal

Das Diagramm zeigt die Batteriezustandsanzeige. Ein digitaler Bildschirm im Vordergrund zeigt die Ziffern 88888888. Über dem Bildschirm steht die Bezeichnung "Stellung / Neigung in Prozent (V-Kreis)". Rechts neben dem Bildschirm befindet sich eine Tafel mit den Werten 100, 80, 60, 40, 20 und 0. Eine Linie verbindet die Null auf dem Bildschirm mit der entsprechenden Null auf der Tafel. Unter dem Bildschirm steht die Bezeichnung "Maßeinheit der Winkelanzeige".

Unter dem Bildschirm befindet sich ein Kabel mit vier Steckern, das zu einer Leiste führt. Auf dieser Leiste sind die Begriffe "Hold", "Funktion f.", "H-Z Kreis Aktiv" und "Anzeige" von links nach rechts angeordnet. Ein Pfeil weist von "Anzeige" auf den Bildschirm.

Unter der Leiste steht die Bezeichnung "Horizontalkreis". Von rechts führt eine Linie zur Tafel mit den Prozentwerten. Von links führt eine Linie zu dem Kabel unter dem Bildschirm. Am unteren Rand des Diagramms steht die Bezeichnung "Hz. Wert" über einem Balken, der wiederum über einer weiteren Linie mit dem Kabel verbunden ist. Rechts am unteren Rand steht die Bezeichnung "Wiederholtäufig".

1.3 Nähere Erläuterung der Bedientaster

Einflussfaktoren

Sekunden angezeigt. Der

Vertikalkreis-Anzeige einschalten

Nach Betätigung dieser Taste erscheint die Aufforderung "U-Set". Das Fernrohr muss dazu einmal um die horizontale Stellung auf und abgeschwenkt werden.

Sobald nun die vertikalwinkel-Anzeige am Display erscheint, ist der Nullpunkt des V-Kreises initialisiert und Sie können den Vertikalwinkel ablesen.

954625
תל אביב יפו
H

ACHTUNG: Dieses Initialisieren ist nur in Fertighäule I möglich.
Das Display muss dabei also zu Benutzer zeigen,
ebenso wie das Okular des Femtohus!

卷之三


- 8 -

Umschalten auf Anzeige von Steigung / Neigung in Prozent
 Durch Drücken dieser Taste kann zwischen Anzeige in Prozent und Anzeige des V-Winkelwertes beliebig hin- und hergeschaltet werden.


(V/%)

Hochdruck

Niedrdruck



Steigung / Neigung
 in Prozent




- 9 -

Horizontalkreis-Anzeige auf "0,0000" setzen

(0SET)

Durch drücken dieser Taste kann in jeder beliebigen Stellung des Hz-Kreises die Anzeige am Display auf "0" zurückgesetzt werden.
 Auf den Vertikalwinkel hat diese Funktion keinen Einfluss.
 Die Taste ist dabei zweimal hintereinander zu drücken (innerhalb 3 Sekunden).



Achtung: Wenn Sie das Fernrohr mehr als 45 Grad (50 GON) schwenken
 $(45^\circ = 100\%)$, so erscheint im Display die Fehlermeldung
 "P-OVER".

Schwenken Sie dann das Fernrohr zurück, erscheint wieder die
 %-Anzeige.

Achtung: Das Nullsetzen funktioniert nur dann, wenn während des
 Signaltons (für 3 Sekunden) die Taste nochmals gedrückt
 wird. Bei einmaliger Betätigung der Taste ändert sich
 somit am angezeigten Hz-Wert nichts.
 Dies dient als Schutz vor unbeabsichtigter Betätigung
 während Winkelmeßungen.

O. a. Funktion gilt bei Arbeitsweise mit 400 GON oder
 360° gleichermaßen.


• 10 •

Horizontalkreis-Anzeige links- oder rechtsläufig

Nach Einschalten des Gerätes steigt der Hz-Winkelwert dann an, wenn das Gerät rechterum, d. h. im Uhrzeigersinn, gedreht wird.


Durch Betätigung o. a. Taste erreichen Sie, daß bei einer Linksdrehung, also gegen den Uhrzeigersinn der Winkelwert ansteigt.

Mit dieser Taste kann zwischen beiden Anzeigmöglichkeiten beliebig hin- und hergeschaltet werden.



Anzeige rechtsläufig

gegen
Uhrzeigersinn



im Uhrzeigersinn


Achtung: Für den Vertikalkreis ist diese Funktion ohne jeden Einfluß.

• 11 •

Horizontalkreis- "Hold"-Funktion

Durch Betätigen dieser Taste kann ein beliebig gewählter Winkelwert "festgehalten" werden. Obwohl das Gerät gedreht wird (2 x drücken).


Den gewünschten Winkelwert muß mit Hilfe des Hz-Funktionsknopfs exakt eingestellt werden.



vorher eingestellter Wert

1 x drücken - Signaltón ertönt

→ Nochmals drücken - Winkelwert verändert sich nicht mehr



Anzeige f. d.
Beibehaltung
des Hz-Wertes

Achtung: Wenn Sie abermals 2 x drücken, verlassen Sie diese "Hold"-Funktion wieder, das Symbol am Display verschwindet, der Hz-Wert ändert sich wieder bei Drehungen des Gerätes.

- 16 -

4. Vorbereiten der Messung

4.1. Horizontieren und Zentrieren


- Hängen Sie das Schnurlot in den Haken der Stativ-Auszugsschraube und zentrieren Sie grob über dem Bodenpunkt. Nun setzen Sie das Stativ fest auf den Boden und treten die Metallfüße im Boden fest. Der Stativteller sollte danach möglichst horizontal sein.
- Die Anzugschraube sollte in der Mitte der Öffnung im Stativteller sein und das Lot muß auf den Bodenpunkt zeigen.
- Ist die Horizontalierung des Stativtellers nicht einwandfrei, so richten Sie das Stativ neu aus.



- 17 -


4.2. Horizontieren der Dosenlibelle

- Mit Hilfe von zunächst zwei Fußschrauben spielen Sie die Dosenlibelle ein (s. Bild A)
- Mit Hilfe der dritten Fußschraube bringen Sie die Blase nun vollends ins Zentrum (s. Bild B)



4.3. Horizontieren mit den Röhrenlibellen

- Stellen Sie die Altlüdadanilibelle (oberhalb des Displays) parallel zur gedachten Linie zwischen zwei Fußschrauben. Bringen Sie die Blase der Libelle durch Drehen der Fußschrauben in die Mitte (A).
- Nun drehen Sie die dritte Fußschraube so, daß die Blase der anderen Röhrenlibelle (in der rechten Fernrohrstütze unten) in der Mitte einspielt.
- Achten Sie darauf, daß nun beide Libellenblasen exakt in der jew. Mitte sind. Wäre dies nicht der Fall, so wiederholen Sie die beiden obigen Punkte.
- drehen Sie das Gerät 180° um seine Stehhaxe und prüfen Sie, ob die Libellen unverändert sind.
- Die Preife in Bild A u. B zeigen die Abhängigkeit der Blasenbewegung von der Drehung der Fußschrauben
- Wird das Einspielen der Libellen nicht in jeder Stellung der Altlüdade erreicht, so ist eine Justierung in Ihrer Servicewerkstatt notwendig.



- 18 -

4.4. Zentrieren mit dem optischen Lot über einem Bodenpunkt


- Entfernen Sie das Schnurlot und den Lothaken aus der Anzugs-schraube, dann stellen Sie das Fadenkreuz im optischen Lot scharf.

- Fokusieren Sie das optische Lot auf den Bodenpunkt

- Wenn das Fadenkreuz nicht mit dem Bodenpunkt übereinstimmt, lösen Sie die Anzugschraube und verschieben die Fußplatte auf dem Stativteller so, daß das Fadenkreuz mit dem Bodenpunkt übereinstimmt. Verschieben Sie möglichst rechtwinklig und vermeiden Sie dabei eine Verdrehung der Fußplatte des Instruments.

- Ziehen Sie die Anzugschraube wieder fest an und prüfen Sie, ob die Röhrenlibellen auch dann noch einspielen, wenn das Instrument um jeweils 90° gedreht wird. Eine eventuelle Abweichung beheben Sie mit Hilfe der Fußschrauben. Danach nochmals die Zentrierung mit dem optischen Lot überprüfen.

- Der Fokusierbereich beim optischen Lot reicht von 0,5m bis



- 19 -

4.5. Zentrieren mit optischem Lot, ohne vorherige Grobzentrierung mit dem Schnurlot

- Aufstellen des Gerätes und des Statives:

- Ziehen Sie die Stativbeine so aus, daß das Instrument in eine Bequeme Bedienungshöhe kommt. Stellen Sie das Stativ nach Augen-schein mit der Stativtellermitte über den Bodenpunkt und treten Sie die Metallschuhe fest in den Boden.

- Setzen Sie das Instrument auf den Stativteller und befestigen Sie es mit der Anzugschraube.

- Fokusieren Sie das optische Lot auf den Bodenpunkt

- Bringen Sie das Fadenkreuz des opt. Lotes durch Drehen der Fuß-schrauben mit dem Bodenpunkt in Übereinstimmung.

- Regulieren Sie die Stativbeine nun so, daß die Blase der Dosens-libelle in der Mitte des Kreises einspielt. Beim Aus- bzw. Ein-schieben der Beine treten Sie bitte auf den Metallschuh, damit es fest im Boden bleibt.

- Röhrenlibellen nun einspielen wie unter 4.3. beschrieben

- Nachdem das Gerät nun horizontiert ist, überprüfen Sie nochmals, ob das Fadenkreuz im opt. Lot noch mit dem Bodenpunkt übereinstimmt. Eine Abweichung wird durch Verschieben des Instruments auf dem Stativteller bereitigt.



- 20 -

4.6. Strichkreuz im Okular scharstellen

- Entfernen Sie die Objektiv-Staubschutzkappe

- Zielen Sie mit dem Fernrohr gegen einen hellen Hintergrund und drehen Sie den Okularring (Dioptrienring) so, bis das Fadenkreuz die maximale Schärfe erreicht hat.



- 21 -

4.7. Anzielen eines Objektes mit dem Fernrohr



- Richten Sie das Fernrohr bei geöffneten Klemmen für Hz- u. V-Kreis mit Hilfe des Zielkollimators auf das Ziel ein und klemmen dann beide Kreise.

- Blicken Sie durch das Fernrohr und stellen Sie mit der Fokussierung das Ziel scharf ein. Ist die richtige Schärfstellung erreicht, dürfen sich die Fäden des Fadenkreuzes bei Bewegen des Kopfers nicht verändern. Damit ist eine mögliche Parallaxe ausgeschaltet.

- Berichtigten Sie die Anzielung mit den Feinbewegungsschrauben für V. u. Hz-Kreis.

- Drehen Sie mit den Feinbewegungsschrauben immer von derselben Seite ins Ziel.

- Vermeiden Sie Parallaxen (wie oben beschrieben), da damit die Relation zwischen Objekt und Fadenkreuz verfälscht werden kann und somit Meßehler auftreten können.



- Falls die Lichtverhältnisse so sind, daß Sie die Strichplatte nicht mehr gut erkennen können, so schalten Sie die Beleuchtung mit der Bedientaste ein und regeln die optimale Ausleuchtung mit dem Einstellhebel, oben in der Fernrohrmitte!

5. Messen

5.1. Winkelmesung

Horizontalwinkel:

- Stellen Sie das Gerät ordnungsgemäß auf und schalten es ein.
- Zielen Sie das erste Objekt an und klemmen Sie Hz- u. V-Kreis

H 255 320 0

- Drücken Sie **0 SET** - der Signaltion ertönt
Drücken Sie **0 SET** nochmals, um den Hz-Wert auf "0,0000"
zu setzen

H 00000 0

- Zielen Sie das zweite Objekt an u. klemmen Sie Hz- u. V-Kreis
- Lesen Sie am Display den sich ergebenden Winkel ab

erstes Objekt
H 349 170 0
Hz. Winkel = 34°47'30"

zweites Objekt
H 00000 0

- Achtung: Das Gerät wird fabrikseitig so ausgeliefert, daß der Zenith über der Sennachse des Gerätes liegt. Bei waagerechtem Fernrohr zeigt der Teilkreis somit 90° bzw. 100 GON an.

Vertikalwinkel:

- Stellen Sie das Gerät auf, horizontieren es und schalten es ein
- Drücken Sie $\sqrt{V\%}$ um die Vertikalkreis-Anzeige zu aktivieren

H 0-SE 7
00000 0

- Drehen Sie das Fernrohr um die Horizontale auf und ab, um den Vertikalkreis zu initialisieren


V 954625
H 00000 0

- Zielen Sie das Objekt A an
- Vertikalwinkel wird angezeigt

V 862445
H 304 720 0

V-Winkel = 86°24'45"

Horizont (00)



• 21 •

5.2. Winkelabsteckung

Horizontalwinkel:

- Stellen Sie Ihr Gerät über einem Eckpunkt (Achspunkt) auf
- Zielen Sie den Ausgangspunkt einer Achse exakt an und setzen nun die Horizontal-Winkelanzeige mit der Taste "0-SET" auf 0,0000 (durch zweimaliges Drücken)

H 0000000000


- Lösen Sie nun die Hz-Klemme und drehen Sie die Altitude bis annähernd zu dem gewünschten Winkelwert (hier z. B. 90°).

- Nach Klemmen des Hz-Kreises stellen Sie nun den exakten gewünschten Winkelwert mit Hilfe der Feintrichtschraube ein.

H 9000000000

- Um den abzusteckenden Winkel nun in irgend einer Weise zu markieren bzw. zu sichern, betrachten Sie im Fernrohr Ihr Ziel und lassen eine Markierung (Fluchtstab, Nagel etc.) anbringen, die sich exakt mit dem senkrechten Faden der Strichplatte deckt, bzw. bei den doppelten Fiden sich in deren Mitte befindet.

Ausgangspunkt



• 25 •


6. INTERNES UMSCHAFFTUNGEN

6.1. Wahl der Winkelkriterien

- Schalten Sie das Gerät zunächst aus
- Drücken Sie nun die Taste und halten diese gedrückt,
- danach schalten Sie das Gerät ein
- Am Display erscheint:

1111000100
(werkseitige Einstellung)

Erklärung:



- 1 = Kompaßleinteilung (V)
- 1 = Zenith bei 0°
- 1 = MIL
- 1 = Dezimal
- 1 = Grad (360°)
- 1 = Signalton 90°, 180° ...
- 1 = 50cc Kl. Winkelanz.
- 0 = GON (400)
- 0 = ausgeschaltet
- 0 = 20cc
- 0 = 20°

- Die jeweils blinkende Stelle kann verändert werden-

- Beim Drücken der Taste blinks jeweils eine Stelle weiter rechts, wo wählen Sie die stelle, die Sie verändern wollen.
- Durch drücken der Taste verändern Sie die Anzeige der betreffenden Stelle von "0" auf "1" und umgekehrt.
- Wenn Sie die Änderung speichern wollen, so drücken Sie Das Display zeigt dann noch für 1 Sekunde die neue Einstellung und wechselt dann zum normalen Arbeitsmodus zurück.

- 26 -




Achtung: Falls Sie verschiedene Gradteilungen gleichzeitig wählen, so haben diese in folgender Reihenfolge Vorrang:

1. MIL 2. Decimal 3. Grad/GON

Wenn Sie mit Grad oder auch GON arbeiten, so müssen Sie sowohl die 4. als auch die 5. Stelle von links auf "0"


Wenn Sie die Doppelpunkt-Einteilung gewählt haben, so ist es nicht möglich, zu wählen zwischen Zenith 0° und horizontal 0°.

Die gewählte Einstellung bleibt im Gerät gespeichert, auch wenn es ausgeschaltet wird und auch wenn die Batterien gewechselt werden.



- Drücken Sie nun die Taste **[V/%]** und halten diese gedrückt, danach schalten Sie das Gerät ein **[ON/OFF]**

- Am Display erscheint:




- 27 -

6.2. Auflösung der automatischen Abschaltung

- Schalten Sie das Gerät zunächst aus

- Drücken Sie nun die Taste **[V/%]** und halten diese gedrückt, danach schalten Sie das Gerät ein **[ON/OFF]**

- Am Display erscheint:



- Die Wahl der Steile, sowie die Veränderung funktionieren wie unter 6.1. beschrieben mit den Tasten **[↑↓]** + **[SET]**

- Zum Speichern ebenso die Taste **[SET]** benutzen

- 28 -

2. PRÜFEN DES GERÄTES

7.1. Rechtwinkligkeit zwischen Alhidadenlibelle und Stehachse

- Stellen Sie die Alhidadenlibelle parallel zu zwei Fußschrauben. Bringten Sie mit den beiden Fußschrauben die Libellenblase in die Mitte.
- Die andere Alhidadenlibelle bringen Sie mit der dritten Fußschraube in die Mitte
- Lösen Sie den Alhidadenfeintricht und drehen Sie das Instrument um 180° in der Stehachse.


- Wenn die Libellenblasen in der Mitte bleiben ist eine Justierung nicht erforderlich.



Justierung:

- Berichtigten Sie jeweils den halben Ausschlag mit den beiden Fußschrauben.
- Der verbleibende halbe Ausschlag wird mit Hilfe eines Justierstiftes (im Werkzeugset) mit den Justierschrauben an der Libelle berichtigrt.

- Vergewissern Sie sich danach, dass die Blasen auch dann in der Mitte bleiben, wenn Sie die Alhidade um 180° gedreht haben.
- Ist dies der Fall, so beginnen Sie von vorne




- 29 -

7.2. Rechtwinkeligkeit zwischen Dosenlibelle und Stehachse

- Beide Alhidadenlibellen eingespielen - ist dann die Dosenlibelle ebenfalls im Zentrum, so muss nicht justiert werden.

Justierung:

- Dosenlibelle mit Hilfe eines Justierstiftes an den Justierschrauben berichtigten.



7.3. Senkrechtsstellung des Fadenkreuzes

- Zielen Sie einen beliebigen Punkt (A) an.

- Bewegen Sie das Fernrohr mit dem Höhenfeintricht, so daß der angezielte Punkt A an den Rändern des Gesichtsfeldes erscheint (auf und ab).

- Das Bild des Punktes A muß auf der Senkrechten des Fadenkreuzes bleiben.

Justierung: nur in einer autorisierten Serviceswerkstatt

- vertikaler Faden
- Linie der sichtbaren Achse



- 30 -

7.4 Zielachsenfehler (Hz-Kollimation)

- Zielen Sie einen Punkt in ca. 30 - 50 m Entfernung an, der etwa die gleiche Höhe wie das Instrument hat (A). In der rückwärtigen Verlängerung wird in derselben Entfernung und ungefähr gleicher Höhe eine Mediatte horizontal zu Visier gelegt.
- Öffnen Sie die V-Klemme und schlagen Sie das Fernrohr durch. Lesen Sie an der Latte die Stellung des vertikalen Fadens ab (B).
- Drehen Sie die Alhidadeklemme, drehen Sie das Oberteil und zielen in der Fernrohrlage II erneut den Punkt A an.
- Schlagen Sie wiederum as Fernrohr durch und lesen Sie an der Latte die Stellung des Vertikalstriches ab (C).
- Wenn Punkt B und Punkt C übereinstimmen, so ist eine Justierung nicht erforderlich.



- 31 -

7.5 Fehler des Vertikalkreises



- Stellen Sie das Gerät wie gewohnt auf und schalten Sie es ein
- Zielen Sie einen beliebigen Punkt A mit dem Fadenkreuz an und notieren Sie den Vertikalkinkel (r).
- Schlagen Sie das Fernrohr durch und drehen Sie die Alhidade um 180° (Fernrohr II). Zielen Sie den gleichen Punkt wieder an und notieren Sie den Vertikalkinkel (1).
- Wenn $r + 1 = 360^\circ$ ergeben, so ist keine Justierung notwendig.
- Wenn die Abweichung d ($r + 1 = 360^\circ$) größer ist als der Sollwert, so ist entweder die Nullstellung des V-Kreises nicht in Ordnung und eine Justierung ist erforderlich.
- Falls Sie das Gerät so eingesetzt haben, daß die Horizontale bei 0° ist, so ergibt sich: $r + 1 = 180^\circ$ oder 540°

Justierung: nur in einer autorisierten Servicewerkstatt

7.6 Optisches Lot

- Setzen Sie das Instrument auf das Stativ und legen Sie ein Stück weißes Papier mit einem eingezeichneten Kreuz auf den Boden, direkt unter das Instrument.
- Blicken Sie durch das optische Lot und legen Sie das Papier so, daß sich der Schnittpunkt des Kreuzes im Zentrum Ihres Blickfeldes befindet.
- Horizontalieren Sie das Instrument, das die Mittelmarkierung des optischen Lotes mit dem Schnittpunkt des Kreuzes übereinstimmt.
- Drehen Sie das Instrument um die Steghäse jeweils um 90° und blicken Sie dabei durch das opt. Lot.
- Wenn die Mittelmarkierung des Lotes und der Schnittpunkt das Kreuzes übereinstimmen, ist keine Justierung erforderlich.

Justierung: nur in einer autorisierten Servicewerkstatt



8. Technische Daten

Fernrohr:

- Vergrößerung 30 x
- Effektive Objektivöffnung 45 mm
- Auflösungsvermögen 3"
- kürzeste Zielweite 0,85 m
- Multiplikationskonstante 100
- Additionskonstante 0

Winkelmessung:

- Intervential, Drehcodierer
- Erfassung Hz-Kreis Einzel
- V-Kreis Einzel
- kleinste Winkelanzige 50/20cc
- umschaltbar 20/10"
- Genauigkeit (DIN 18723) 10"
- Kreisdurchmesser 79 mm
- Display, Segment LCD, zweiteilig
- Display nur in Fernrohrlage I

Libellen:

- Dosenlibelle 8/72mm
- 2 Röhrenlibellen 60/72mm

Opt. Lot:

- Vergroßerung 3 x
- Fokusierbereich 0,5m bis ..

Stromversorgung:

- 4 x Mignon, 1,5 Volt, Typ AA

Betriebszeit:

- Zink-Kohle Batterien 23 Std.
- Alkaline-Batterien 45 Std.

Arbeitstemperatur:

- 20°C bis + 50°C

Maße des Gerätes:

L 152 x H x 309 x B x 172 mm

L x 210 x H 380 x B 240

Gewicht:

4,4 kg
(Instrument)
3,5 kg
(Behälter)