

# Bestandsliste 361015/0001

Hängewaage, 500 kg / 200 g, Rauch, KHW500

---



1 St. 703610/0191 Transportkoffer für Hängewaage, Außenmaße 123 x 274 x 248mm

3 St. 111710/0004 Batterie 1,5V Mignon AA, Industrial, Varta

1 St. 201020/0008 Bedienungsanleitung f.diverse Geräte

1 St. 361015/0001 Hängewaage, 500 kg / 200 g, Rauch, KHW500

1 St. Lasthaken Pewag HSW 5/6

Positionen: 5